

# 道路交通事故调查报告

事故时间：2023年05月22日14时20分许

事故地点：德勐线K90+410m(巴迪乡罗义村二级路段)

天气：雨

## (一)交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

### 1、当事人情况

蜂xx，男，36岁，傣傣族，1987年05月05日，居民身份证号码5334231987xxxxxxxx，户籍地云南省迪庆藏族自治州维西傣傣族自治县巴迪乡罗义村委会傩马上组xx号，文化程度：小学，政治面貌：群众，家属联系方式1398877xxxx，事故发生时持“5334231987xxxxxxxx”号“E”类机动车驾驶证驾驶云R73xxx号普通二轮摩托车，在事故中死亡。

蜂xx，男，12岁，傣傣族，2011年04月19日生，居民身份证号码5334232011xxxxxxxx，户籍地云南省迪庆藏族自治州维西傣傣族自治县巴迪乡罗义村委会傩马上组xx号，文化程度小学，政治面貌：群众，家属联系方式139887xxxx，事故发生时乘坐云R73xxx号普通二轮摩托车。

熊xx，男，29岁，傣傣族，1993年09月06日生，居民身份证号码5334211993xxxxxxxx，文化程度初中，政治面貌群众，户籍地云南省迪庆藏族自治州香格里拉市虎跳峡镇东坡村委会海巴洛阳山二组xx号，联系方式：15284xxxxxx，事故发生时持“5334211993xxxxxxxx”号“B2”类机动车驾驶证驾驶云S18xxx号重型自卸货车。

### 2、车辆情况

肇事云S18xxx号重型自卸货车，中文品牌：豪沃牌，车辆型号：

ZZ3257N384MD2, 车辆类型: 重型自卸货车, 车辆识别代码: LZZ1ELVD9GA106700, 发动机号: 160117390787, 车声颜色: 黑色, 使用性质: 货运, 初次登记日期: 2016年03月21日, 强制报废期止: 2031年03月21日, 检验有效期止: 2024年03月31日, 机动车状态: 事故未处理, 机动车所有人: 李x, 登记住所: 云南省临沧市云县爱华镇毛家村社区石头寨组, 合格证编号: 245309271680, 行驶证芯编号: 5350025289985。

云R73468号普通二轮摩托车, 中文品牌: 五羊-本田牌, 车辆型号: WH150-8, 车辆类型: 普通二轮摩托车, 车辆识别代码: LWBPC805M1008462, 发动机号: 21F00728, 车声颜色: 黑色, 使用性质: 非营运, 初次登记日期: 2021年08月12日, 强制报废期止: 2034年08月12日, 检验有效期止: 2023年08月12日, 机动车状态: 事故未处理, 机动车所有人: 和xx, 登记住所: 云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县叶枝镇叶枝村委会迪姑一组xx号, 合格证编号: 235334018546, 行驶证芯编号: 53X0029591759。

### 3、道路情况

事故现场位于德勐线K90+410m(巴迪乡罗义村二级路段), 呈南北走向, 南往维西县城方向, 北往德钦县城方向, 东侧为榜山, 西侧为榜山, 事故现场路段为潮湿柏油路段, 道路中心用单实线将道路划分为两个车道, 此路段限速40km/h。

#### (二) 交通事故的基本事实:

2023年05月22日14时20分许, 熊xx驾驶号牌为云S18xxx号重型自卸货车在德勐线(德钦-勐堆公路)K90+410m路段处超越蜂xx驾驶的云R73xxx号二轮摩托车过程中与被超车辆发生碰撞, 导致驾驶人蜂xx死亡、云R73xxx号二轮摩托车乘坐人蜂建生受伤、双方车辆轻微受损的道路交通事故。

#### (三) 交通事故的证据、检验、鉴定结论:

上述事实有以下证据予以证实:

- 1、受案登记表：证明事故发生时间、地点；
- 2、现场图、现场勘查笔录、现场照片：固定记录了现场情况；
- 3、民警在事故现场对驾驶人熊xx进行呼气式酒精含量检测，检测结果为0mg/100ml。
- 4、我大队委托云南云通司法鉴定中心对蜂xx驾驶的云R73xxx号二轮摩托车在发生事故时车辆安全技术检验及车速进行鉴定，鉴定意见为：(1)该车发生事故时转向系功能有效。(2)该车发生事故时制动系功能有效。(3)该车发生事故时喇叭装置功能有效。(4)未检见该车的机械故障。(5)该车发生事故时的车速无法鉴定。

5、我大队委托云南云通司法鉴定中心对熊xx驾驶的号牌为云S18xxx号重型自卸货车发生事故时车辆安全技术检验及车速进行鉴定，鉴定意见为：(1)该车发生事故时转向系功能有效。(2)该车发生事故时制动系功能有效。(3)该车发生事故时喇叭装置功能有效。(4)未检见该车的机械故障。(5)该车发生事故时的车速无法鉴定。

6、我大队委托大理滇西司法鉴定中心对事发后被提取的蜂xx血样进行了乙醇含量定性、定量分析鉴定，鉴定意见为：所检抗凝管(抗凝管编号为：LE880902,标注人名为“蜂xx”)样品定性检出乙醇成分，其含量为：165.75mg/100ml。

7、我大队委托：维西傈僳族自治县公安司法鉴定中心对蜂xx的死亡原因进行鉴定，鉴定意见：被鉴定人蜂xx死亡原因符合交通事故致重型颅脑损伤死亡。

8、当事人的询问材料；

9、其他相关证明材料等证据证明。

10、民警对肇事车辆云S18xxx号重型自卸货车所载货物进行称重，整车重44020kg,车重25000kg,故货物重量为19020kg,该车规定核载质量为12680kg,超出规定核载质量6340kg(50%)。

事故形成原因分析：

加强交通违法查处力度；加大交通安全宣传。

办案民警： 段教德, 守建永

2023年07月28日