

地基与基础

分部工程质量验收记录

资料号

那米鸡-C4-01-01

表C4-1

单位(子单位) 工程名称	维西县攀天阁乡那米鸡种鸡培育基地建设项目		子分部工程数量	2	
施工单位	云南启华建筑工程有限公司	项目经理	黄敏	技术(质量)负责人	杨志伟
分包单位		分包单位 负责人		分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程 数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	基础	2	检查评定合格	合格	
2	土方	2	检查评定合格	合格	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
质量控制资料					
安全和功能检验结果					
观感质量检验结果					
分部工程质量等级					
综合 验收 结论	基础含鸡舍①、鸡舍②、鸡舍③、孵化室、消毒室、业务用房,类型为人工挖孔灌注桩、地圈梁,土方为基础开挖及圈梁坛回填,符合设计及规范要求,验收合格。				
施工单位 云南启华建筑工程有限公司 项目经理:黄敏 2023年11月10日		勘察单位 项目负责人:孙志军 2023年11月10日		设计单位 项目负责人:王明 2023年11月10日	
监理单位 云南启华建筑工程有限公司 总监:董华 2023年11月10日					

注:1、地基与基础、主体结构分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

本表由施工单位填写,施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

钢筋混凝土扩展 基础

分项工程质量验收记录

资料号

那米鸡-C4-01-02-02
-07-001

表C4-7

单位(子单位) 工程名称	维西县攀天阁乡那米鸡种鸡培育基地建设项目				
分部(子分部) 工程名称	地基与基础(基础)	检验批数量	75		
施工单位	云南启华建筑工程有限公司	项目经理		项目技术 负责人	
分包单位		项目经理		分包内容	
序号	检验批名称	检验批容量	部位/区段	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	模板安装	综合: 392.89 m ²	鸡舍① 地圈梁	检查评定合格	合格
2	模板安装	综合: 392.89 m ²	鸡舍② 地圈梁	检查评定合格	合格
3	模板安装	综合: 392.89 m ²	鸡舍③ 地圈梁	检查评定合格	合格
4	模板安装	综合: 259.23 m ²	孵化室 地圈梁	检查评定合格	合格
5	模板安装	综合: 84.4m ²	消毒室 地圈梁	检查评定合格	合格
6	模板安装	综合: 72.36 m ²	业务用房 独立柱 基础	检查评定合格	合格
7	模板安装	综合: 521.29m ²	业务用房 地圈梁	检查评定合格	合格
8	模板拆除	392.89m ²	鸡舍① 地圈梁	检查评定合格	合格
9	模板拆除	392.89m ²	鸡舍② 地圈梁	检查评定合格	合格
10	模板拆除	392.89m ²	鸡舍③ 地圈梁	检查评定合格	合格
11	模板拆除	259.23m ²	孵化室 地圈梁	检查评定合格	合格
说明: 本分项工程包含鸡舍①、鸡舍②、鸡舍③、孵化室、消毒室、业务用房地圈梁、业务用房独立柱基础钢筋加工、安装、连接、原材料检验批, 符合设计要求和规范, 验收合格。					
施工单位 检查结果	 验收合格				
监理单位 验收结论	 验收合格				

本表由施工单位填写, 施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

工程名称		维西县攀天阁乡那米鸡种鸡培育基地建设项目			
序号	检验批名称	检验批容量	部位/区段	施工单位检查结果	监理单位验收结论
52	混凝土配合比设计	23.41m³	孵化室 地圈梁	检查评定合格	合格
53	混凝土配合比设计	18.6m³	消毒室 地圈梁	检查评定合格	合格
54	混凝土配合比设计	20.12m³	业务用房 独立柱基础	检查评定合格	合格
55	混凝土配合比设计	61.11m³	业务用房 地圈梁	检查评定合格	合格
56	混凝土施工	121.21m³	鸡舍① 人工挖孔灌注桩	检查评定合格	合格
57	混凝土施工	156.85m³	鸡舍② 人工挖孔灌注桩	检查评定合格	合格
58	混凝土施工	73.69m³	鸡舍③ 人工挖孔灌注桩	检查评定合格	合格
59	混凝土施工	53.71m³	孵化室 人工挖孔灌注桩	检查评定合格	合格
60	混凝土施工	65.59m³	消毒室 人工挖孔灌注桩	检查评定合格	合格
61	混凝土施工	69.97m³	业务用房 人工挖孔灌注桩	检查评定合格	合格
62	混凝土施工	52.68m³	鸡舍① 地圈梁	检查评定合格	合格
63	混凝土施工	52.68m³	鸡舍② 地圈梁	检查评定合格	合格
64	混凝土施工	52.68m³	鸡舍③ 地圈梁	检查评定合格	合格
65	混凝土施工	23.41m³	孵化室 地圈梁	检查评定合格	合格
66	混凝土施工	18.6m³	消毒室 地圈梁	检查评定合格	合格
67	混凝土施工	20.12m³	业务用房 独立柱基础	检查评定合格	合格
68	混凝土施工	61.11m³	业务用房 地圈梁	检查评定合格	合格
69	现浇结构外观及尺寸偏差	综合: 392.89m²	鸡舍① 地圈梁	检查评定合格	合格
70	现浇结构外观及尺寸偏差	综合: 392.89m²	鸡舍② 地圈梁	检查评定合格	合格
71	现浇结构外观及尺寸偏差	综合: 392.89m²	鸡舍③ 地圈梁	检查评定合格	合格

云南省住房和城乡建设厅印制

[illegible]

云南省住房和城乡建设厅印制

土方回填 分项工程质量验收记录

表C4-7

资料号	那米鸡-C4-01-05-02 -07-001
-----	----------------------------

单位(子单位) 工程名称	维西县攀天阁乡那米鸡种鸡培育基地建设项目				
分部(子分部) 工程名称	地基与基础(土方)	检验批数量	6		
施工单位	云南启华建筑工程有限公司	项目经理		项目技术负责人	
分包单位		项目经理		分包内容	
序号	检验批名称	检验批容量	部位/区段	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	土方回填	379.15m³	鸡舍①	检查评定合格	合格
2	土方回填	379.15m³	鸡舍②	检查评定合格	合格
3	土方回填	379.15m³	鸡舍③	检查评定合格	合格
4	土方回填	53.63m³	孵化室	检查评定合格	合格
5	土方回填	33.3m³	消毒室	检查评定合格	合格
6	土方回填	431.46m³	业务用房	检查评定合格	合格
说明: 本分项验收鸡舍①、鸡舍②、鸡舍③、孵化室、消毒室、业务用房基础土方回填,符合设计及规范要求,验收合格。					
施工单位 检查结果	验收合格				
监理单位 验收结论	验收合格				

本表由施工单位填写,施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制